

## Corso per “Operatore Addetto ai Controlli non Distruttivi”

### Metodo Ultrasonoro Spessimetrico – Livello 2

*Anche per “Applicazioni Subacquee”*

<b>Scopo e struttura del corso</b>	<p>Lo scopo del corso è quello di fornire ai partecipanti un grado di preparazione tale al fine di poter accedere all’esame per la certificazione di Operatore addetto ai Controlli non Distruttivi secondo la normativa UNI EN ISO 9712 e Raccomandazione SNT TC - 1A.</p> <p>Le lezioni sono teoriche e pratiche, nel rispetto degli standard previsti.</p> <p>Il corso è tenuto in italiano da docenti qualificati CnD nel metodo di 3° livello.</p>
<b>Durata</b>	3 giorni per un totale di 24 ore (lezioni teoriche e pratiche).
<b>Pre-requisiti</b>	- nessuno
<b>Contenuti del Corso</b>	<p>Il corso si sviluppa sui seguenti argomenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Principi del Controllo Ultrasonoro Spessimetrico</li> <li>· Basi fisiche del metodo</li> <li>· Apparecchiature</li> <li>· Tecniche di controllo</li> <li>· Tarature</li> <li>· Applicazioni</li> <li>· Interpretazione e rapporto d’esame</li> <li>· Normativa</li> </ul>
<b>Dotazioni personali</b>	- nessuno
<b>Certificato</b>	Al termine del corso verrà rilasciato un “Attestato di Frequenza” valido per poter accedere all’esame di certificazione.
<b>Sede di svolgimento</b>	Il corso si svolge presso il CFO, Mezzano, RAVENNA, Italy oppure, a richiesta, presso le aziende stesse.

CFO organizza anche le sessioni di Esame per la Certificazione di Operatore Addetto ai Controlli non Distruttivi secondo la norma UNI EN ISO 9712:2012 e Raccomandazione SNT TC - 1A.